

## FAIRLINE BRAVA 36 88000€ - 1994

### General

Astillero :	FAIRLINE
Modelo :	BRAVA 36
Año :	1994
Material :	GRP Poly
Eslora :	11,3
Manda :	3,66
Calado :	1
Quilla :	
Casco :	Monocasco
Peso (toneladas) :	8,2
Balsa de salvidas :	Non
Región :	
Atraque disponible :	Oui
Leasing :	
Mensualidades que quedan :	0
Importe que queda :	0
Pabellón :	Anglais

### Acondicionamiento

Cabinas dobles :	2
Camarotes para marineros :	0
Baños :	1
Tipo de WC :	Marino
Numero de literas :	0
Flybridge :	Oui

### Electrónica

Radar :	Oui
Datos radar :	
Piloto automático :	Oui
Datos piloto :	
Regulador de la marcha :	Non
Sonar :	Oui
Datos sonar :	
GPS :	Oui
Datos GPS :	
Plotter :	Oui
Datos plotter :	
Navtex :	Non
VHF :	Oui
Vane anemómetro :	Non
Convert. 12/220 :	Non
Agua fabricación :	Non
Datos agua fabric. :	

### Comodidades

Máquina de hielo :	Non
Nevera :	1
Congelador :	Non
Microondas :	Oui
Horno :	Oui
Calefacción :	Aire acondicionado
Quegador :	Vitro cerámica
Lavadora :	Non
Lavavajillas :	Non
Antena TV :	Oui
TV :	Oui
Radio CD :	Oui
Altavoces exteriores :	Non
DVD :	
Antena TV SAT :	

### Motores

Marca :	VOLVO
Modelo motor :	KAD 42 kompressor
Tipo de carburante :	Diesel
Montaje :	In Board (IB)
Número de motores :	2
Potencia unidad :	230
Detalles motor :	
Horas :	1200
Transmisión :	Ligne d'arbre directe
Depósito carburante :	730

### Equipamiento principal

Hélice de proa :	Oui
Hélice de popa :	Non
Generador :	Oui
Detalles generador :	
Número de baterías :	4
Aire acondicionado :	Oui
Toma de puerto :	Oui
Cargadores :	0
Datos carg. y clim. :	
Agua caliente :	Oui
Depós. aguas negras :	Oui
Capac. depósito agua :	350
Flaps :	Oui
Fondeo :	1
Auxiliar :	Oui
Motor fuera de borda :	Oui
Detalles motor y aux. :	

### Equipamientos exteriores

Pasarela :	Non	hidráulico :
Pescantes :	Non	
Plataforma de baño :	Oui	
Escalera de baño :	Oui	
Molinete eléctrico :	Oui	
Colchonetas :	Oui	
Toldo parabrisas :	Oui	
Toldo invierno :	Oui	
Toldo bañera :	Oui	
Capota antirociones :		
Génova enrollable :		
Spinnaker :		
Lazy bag :		
Lazy jack :		
Número de mástil :	0	
Tangón :		
Segundo estay :		
Cubierta en teka :	Non	
Bañera en teka :	Non	

### Vario

Tratamiento curativo de ósmosis :	Año :
Tratamiento preventivo de ósmosis :	Año :
Detalles complementarios :	