

KHA SING ENTERPRISES GOLDWING HORIZON 60 76000€ - 1987

General

Astillero :	KHA SING ENTERPRISES
Modelo :	GOLDWING HORIZON 60
Año :	1987
Material :	GRP Poly
Eslora :	17,5
Manda :	4,5
Calado :	0
Quilla :	
Casco :	Monocasco
Peso (toneladas) :	40
Balsa de salvidas :	Non
Región :	
Atraque disponible :	Oui
Leasing :	Non
Mensualidades que quedan :	0
Importe que queda :	0
Pabellón :	Hollandais

Acondicionamiento

Cabinas dobles :	2
Camarotes para marineros :	1
Baños :	3
Tipo de WC :	Marino
Numero de literas :	6
Flybridge :	Oui

Electrónica

Radar :	Non
Datos radar :	
Piloto automático :	Oui
Datos piloto :	
Regulador de la marcha :	Non
Sonar :	Oui
Datos sonar :	
GPS :	Oui
Datos GPS :	
Plotter :	Oui
Datos plotter :	
Navtex :	Non
VHF :	Oui
Vane anemómetro :	Non
Convert. 12/220 :	Non
Agua fabricación :	Oui
Datos agua fabric. :	

Comodidades

Máquina de hielo :	Oui
Nevera :	1
Congelador :	Oui
Microondas :	Oui
Horno :	Oui
Calefacción :	Eléctrico
Quegador :	Vitro cerámica
Lavadora :	
Lavavajillas :	
Antena TV :	
TV :	
Radio CD :	
Altavoces exteriores :	
DVD :	
Antena TV SAT :	

Motores

Marca :	GM DETROIT
Modelo motor :	6L71
Tipo de carburante :	Diesel
Montaje :	In Board (IB)
Número de motores :	2
Potencia unidad :	650
Detalles motor :	
Horas :	600
Transmisión :	Ligne d'arbre directe
Depósito carburante :	0

Equipamiento principal

Hélice de proa :	Oui
Hélice de popa :	Non
Generador :	Oui
Detalles generador :	
Número de baterías :	6
Aire acondicionado :	Non
Toma de puerto :	Oui
Cargadores :	0
Datos carg. y clim. :	
Agua caliente :	Oui
Depós. aguas negras :	Oui
Capac. depósito agua :	0
Flaps :	Oui
Fondeo :	1
Auxiliar :	Non
Motor fuera de borda :	Non
Detalles motor y aux. :	

Equipamientos exteriores

Pasarela :	Oui	hidráulico :	Non
Pescantes :	Non		
Plataforma de baño :	Oui		
Escalera de baño :	Oui		
Molinete eléctrico :	Oui		
Colchonetas :	Oui		
Toldo parabrisas :	Oui		
Toldo invierno :	Oui		
Toldo bañera :	Oui		
Capota antirociones :			
Génova enrollable :			
Spinnaker :			
Lazy bag :			
Lazy jack :			
Número de mástil :	0		
Tangón :			
Segundo estay :			
Cubierta en teka :	Non		
Bañera en teka :	Non		

Vario

Tratamiento curativo de ósmosis :	Non	Año :	
Tratamiento preventivo de ósmosis :		Año :	
Detalles complementarios :			