

BENETEAU MONTE CARLO 5 66000€ - 2019

Général

Constructeur :	BENETEAU
Modèle :	MONTE CARLO 5
Année :	2019
Matériau :	GRP Poly
Longueur :	13,25
Largeur :	4,27
Tirant d'eau mini :	1,5
Quille :	
Coque :	Monocoque
Poids en tonnes :	14,24
Radeau de survie :	Non
Région :	
Place de port :	Oui
Leasing en cours :	Oui
Mensualité :	0
Montant TTC restant :	0
Pavillon :	Espagnol

Aménagements

Nb de cabines doubles :	3
Nb de cabines marin :	0
Nombre de salle d'eau :	2
Type de WC :	Electrique
Nb de couchettes :	6
Flybridge :	Oui

Electronique

Radar :	Oui
Détail radar :	
Pilote automatique :	Oui
Détail pilote :	
Régulateur d'allure :	Non
Sondeur :	Oui
Détail sondeur :	
GPS :	Oui
Détail GPS :	
Traceur de carte :	Oui
Détail traceur :	
Navtex :	Non
VHF :	Oui
Girouette anémo. :	Non
Convert. 12/220 :	Oui
Dessalinisateur :	Oui
Détail dessalinisateur :	

Confort

Fabrique de glaçons :	Oui
Réfrigérateur :	2
Congélateur :	Oui
Micro-onde :	Oui
Four :	Oui
Chauffage :	Climatisation
Plaque de cuisson :	Vitro
Lave ligne :	Oui
Lave vaisselle :	Oui
Antenne TV :	Oui
TV :	Oui
Radio CD :	Oui
HP extérieurs :	Oui
DVD :	
Antenne TV Sat :	

Moteurs

Marque :	VOLVO
Modèle moteur :	IPS 600
Carburant :	Diesel
Montage :	In Board (IB)
Nombre de moteurs :	2
Puissance uni. (CV) :	435
Détail moteur :	
Heures :	209
Transmission :	Ips
Réservoir fuel :	1300

Equipements principaux

Propulseur avant :	Oui
Propulseur arrière :	Non
Groupe électrogène :	Oui
Détail propuls et grp :	
Nb de batteries :	7
Climatisation :	Oui
Electricité de quai :	Oui
Chargeurs :	0
Détail chargeur clim :	
Eau chaude :	Oui
Réserv. eaux noires :	Oui
Capacité eau :	600
Flaps :	Oui
Mouillage :	1
Annexe :	Oui
Moteur annexe :	Oui
Détail annexe mot. :	

Equipements extérieurs

Passerelle :	Oui	Hydraulique :	Oui
Bossoirs :	Non		
Plate-forme AR :	Oui		
Echelle de bain :	Oui		
Guindeau électrique :	Oui		
Matelas bain de soleil :	Oui		
Taud de pare-brise :	Non		
Taud d'hivernage :	Oui		
Taud cockpit :	Non		
Capote de roof :			
Génois sur enrouleur :			
Spinnaker :			
Lazy bag :			
Lazy jack :			
Mât :	0		
Tangon :			
Second étai :			
Pont teck :	Non		
Cockpit en teck :	Oui		

Divers

Traitement curratif osmose :	Année :
Traitement préventif osmose :	Année :
Commentaires :	