

## ASTONDOA ASTONDOA 220 GLX 390000€ - 1989

### General

Astillero :	ASTONDOA
Modelo :	ASTONDOA 220 GLX
Año :	1989
Material :	GRP Poly
Eslora :	22
Manda :	5,6
Calado :	1,9
Quilla :	
Casco :	Monocasco
Peso (toneladas) :	86
Balsa de salvidas :	Non
Región :	
Atraque disponible :	Oui
Leasing :	Non
Mensualidades que quedan :	0
Importe que queda :	0
Pabellón :	Belge

### Acondicionamiento

Cabinas dobles :	5
Camarotes para marineros :	1
Baños :	6
Tipo de WC :	Eléctrico
Numero de literas :	12
Flybridge :	Oui

### Electrónica

Radar :	Oui
Datos radar :	
Piloto automático :	Oui
Datos piloto :	
Regulador de la marcha :	
Sonar :	Oui
Datos sonar :	
GPS :	Oui
Datos GPS :	
Plotter :	Oui
Datos plotter :	
Navtex :	Non
VHF :	Oui
Vane anemómetro :	
Convert. 12/220 :	Non
Agua fabricación :	Oui
Datos agua fabric. :	

### Comodidades

Máquina de hielo :	Non
Nevera :	1
Congelador :	Oui
Microondas :	Oui
Horno :	Oui
Calefacción :	Aire acondicionado
Quemador :	Eléctrico
Lavadora :	Oui
Lavavajillas :	Oui
Antena TV :	Oui
TV :	Oui
Radio CD :	Oui
Altavoces exteriores :	Oui
DVD :	Oui
Antena TV SAT :	Non

### Motores

Marca :	MAN
Modelo motor :	D2842
Tipo de carburante :	Diesel
Montaje :	In Board (IB)
Número de motores :	2
Potencia unidad :	1000
Detalles motor :	
Horas :	2500
Transmisión :	Ligne d'arbre directe
Depósito carburante :	7500

### Equipamiento principal

Hélice de proa :	Oui
Hélice de popa :	Non
Generador :	Oui
Detalles generador :	
Número de baterías :	8
Aire acondicionado :	Oui
Toma de puerto :	Oui
Cargadores :	0
Datos carg. y clim. :	
Agua caliente :	Oui
Depós. aguas negras :	Oui
Capac. depósito agua :	2000
Flaps :	Oui
Fondeo :	2
Auxiliar :	Oui
Motor fuera de borda :	Oui
Detalles motor y aux. :	

### Equipamientos exteriores

Pasarela :	Oui	hidráulico :	Oui
Pescantes :	Non		
Plataforma de baño :	Oui		
Escalera de baño :	Oui		
Molinete eléctrico :	Oui		
Colchonetas :	Oui		
Toldo parabrisas :	Oui		
Toldo invierno :	Oui		
Toldo bañera :			
Capota antirociones :			
Génova enrollable :			
Spinnaker :			
Lazy bag :			
Lazy jack :			
Número de mástil :	0		
Tangón :			
Segundo estay :			
Cubierta en teka :	Oui		
Bañera en teka :	Non		

### Vario

Tratamiento curativo de ósmosis :	Non	Año :
Tratamiento preventivo de ósmosis :	Non	Año :
Detalles complementarios		