

SUNSEEKER PREDATOR 100 570000€ - 2003

Général

Constructeur :	SUNSEEKER
Modèle :	PREDATOR 100
Année :	2003
Matériau :	
Longueur :	30,48
Largeur :	6,29
Tirant d'eau mini :	1,5
Quille :	
Coque :	Monocoque
Poids en tonnes :	0
Radeau de survie :	Non
Région :	
Place de port :	Oui
Leasing en cours :	
Mensualité :	0
Montant TTC restant :	0
Pavillon :	Anglais

Aménagements

Nb de cabines doubles :	5
Nb de cabines marin :	1
Nombre de salle d'eau :	5
Type de WC :	A dépression
Nb de couchettes :	12
Flybridge :	Non

Electronique

Radar :	Oui
Détail radar :	
Pilote automatique :	Oui
Détail pilote :	
Régulateur d'allure :	Non
Sondeur :	Oui
Détail sondeur :	
GPS :	Oui
Détail GPS :	
Traceur de carte :	Oui
Détail traceur :	
Navtex :	Oui
VHF :	Oui
Girouette anémo. :	Non
Convert. 12/220 :	Oui
Dessalinisateur :	Oui
Détail dessalinisateur :	

Confort

Fabrique de glaçons :	Oui
Réfrigérateur :	2
Congélateur :	
Micro-onde :	Oui
Four :	Oui
Chauffage :	Climatisation
Plaque de cuisson :	Vitro
Lave ligne :	Oui
Lave vaisselle :	Oui
Antenne TV :	
TV :	Oui
Radio CD :	Oui
HP extérieurs :	Oui
DVD :	Oui
Antenne TV Sat :	Oui

Moteurs

Marque :	MTU
Modèle moteur :	16V2000
Carburant :	Diesel
Montage :	In Board (IB)
Nombre de moteurs :	3
Puissance uni. (CV) :	2000
Détail moteur :	
Heures :	1750
Transmission :	Autres
Réservoir fuel :	9000

Equipements principaux

Propulseur avant :	Oui
Propulseur arrière :	Non
Groupe électrogène :	Oui
Détail propuls et grp :	
Nb de batteries :	0
Climatisation :	Oui
Electricité de quai :	Oui
Chargeurs :	0
Détail chargeur clim :	
Eau chaude :	Oui
Réserv. eaux noires :	Oui
Capacité eau :	1500
Flaps :	Oui
Mouillage :	1
Annexe :	Non
Moteur annexe :	Non
Détail annexe mot. :	

Equipements extérieurs

Passerelle :	Oui	Hydraulique :	Oui
Bossoirs :	Non		
Plate-forme AR :	Oui		
Echelle de bain :	Oui		
Guindeau électrique :	Oui		
Matelas bain de soleil :	Oui		
Taud de pare-brise :	Non		
Taud d'hivernage :	Non		
Taud cockpit :	Non		
Capote de roof :			
Génois sur enrouleur :			
Spinnaker :			
Lazy bag :			
Lazy jack :			
Mât :	0		
Tangon :			
Second étai :			
Pont teck :	Non		
Cockpit en teck :	Oui		

Divers

Traitement curratif osmose :	Année :
Traitement préventif osmose :	Année :
Commentaires :	
PRIX A DEBATTRE, PREVOIR TRAVAUX CIRCUIT ELECTRIQUE SALLE DES MACHINES.	