

BENETEAU FIRST 41S5 69000€ - 1989

Général

Constructeur :	BENETEAU
Modèle :	FIRST 41S5
Année :	1989
Matériau :	GRP Poly
Longueur :	12,6
Largeur :	3,99
Tirant d'eau mini :	2
Quille :	Quille droite
Coque :	Monocoque
Poids en tonnes :	2,4
Radeau de survie :	Non
Région :	
Place de port :	Oui
Leasing en cours :	Non
Mensualité :	0
Montant TTC restant :	0
Pavillon :	Français

Aménagements

Nb de cabines doubles :	3
Nb de cabines marin :	0
Nombre de salle d'eau :	2
Type de WC :	Electrique
Nb de couchettes :	6
Flybridge :	

Electronique

Radar :	Oui
Détail radar :	
Pilote automatique :	Oui
Détail pilote :	
Régulateur d'allure :	
Sondeur :	Oui
Détail sondeur :	
GPS :	Oui
Détail GPS :	
Traceur de carte :	
Détail traceur :	
Navtex :	Oui
VHF :	Oui
Girouette anémo. :	Oui
Convert. 12/220 :	Non
Dessalinisateur :	
Détail dessalinisateur :	

Confort

Fabrique de glaçons :	
Réfrigérateur :	0
Congélateur :	
Micro-onde :	
Four :	Oui
Chauffage :	
Plaque de cuisson :	
Lave ligne :	
Lave vaisselle :	
Antenne TV :	
TV :	Oui
Radio CD :	Oui
HP extérieurs :	
DVD :	
Antenne TV Sat :	

Moteurs

Marque :	PERKINS
Modèle moteur :	
Carburant :	Diesel
Montage :	In Board (IB)
Nombre de moteurs :	1
Puissance uni. (CV) :	50
Détail moteur :	Année 1989 - Arbre moteur neuf - mane
Heures :	4500
Transmission :	Ligne d'arbre directe
Réservoir fuel :	175

Equipements principaux

Propulseur avant :	Non
Propulseur arrière :	
Groupe électrogène :	Non
Détail propuls et grp :	
Nb de batteries :	1
Climatisation :	Non
Electricité de quai :	Oui
Chargeurs :	0
Détail chargeur clim :	
Eau chaude :	Oui
Réserv. eaux noires :	Oui
Capacité eau :	0
Flaps :	
Mouillage :	1
Annexe :	Oui
Moteur annexe :	
Détail annexe mot. :	

Equipements extérieurs

Passerelle :	Hydraulique :
Bossoirs :	
Plate-forme AR :	
Echelle de bain :	Oui
Guindeau électrique :	Oui
Matelas bain de soleil :	
Taud de pare-brise :	
Taud d'hivernage :	
Taud cockpit :	
Capote de roof :	
Génois sur enrouleur :	Oui
Spinnaker :	Oui
Lazy bag :	Oui
Lazy jack :	Non
Mât :	0
Tangon :	
Second étai :	
Pont teck :	
Cockpit en teck :	

Divers

Traitement curratif osmose :	Oui	Année : 2019
Traitement préventif osmose :		Année :
Commentaires :		

Bateau refait à neuf, traitement anti osmose, peinture de coque, peinture de pont, peinture intérieure, Electricité et tableau électrique neuf, électronique neuf, literie neuve (matelas et sommiers)
 Guindeau électrique neuf avec télécommande sans fil à lecteur de chaîne
 Lazy bag neuf (pas encore servi) housse de génois neuve(pas encore servi)
 Toutes les drisses sont neuves, freins de bôme, 2 jeux de voiles, WC neuf, pompe Wc électrique, pompe à eau de mer neuve, Plancha à gaz,
 Remis à l'eau mai 2019 expertisé à 77000