

BERTRAM BERTRAM 38 75000€ - 1981

Général

Constructeur :	BERTRAM
Modèle :	BERTRAM 38
Année :	1981
Matériau :	GRP Poly
Longueur :	11,5
Largeur :	4,03
Tirant d'eau mini :	1
Quille :	
Coque :	
Poids en tonnes :	13
Radeau de survie :	Non
Région :	
Place de port :	Non
Leasing en cours :	
Mensualité :	0
Montant TTC restant :	0
Pavillon :	Français

Aménagements

Nb de cabines doubles :	2
Nb de cabines marin :	0
Nombre de salle d'eau :	1
Type de WC :	Electrique
Nb de couchettes :	6
Flybridge :	Oui

Electronique

Radar :	
Détail radar :	
Pilote automatique :	Oui
Détail pilote :	GARMIN
Régulateur d'allure :	
Sondeur :	Oui
Détail sondeur :	GARMIN
GPS :	Oui
Détail GPS :	GARMIN
Traceur de carte :	
Détail traceur :	
Navtex :	
VHF :	Oui
Girouette anémo. :	
Convert. 12/220 :	
Dessalinisateur :	
Détail dessalinisateur :	

Confort

Fabrique de glaçons :	
Réfrigérateur :	1
Congélateur :	
Micro-onde :	
Four :	Oui
Chauffage :	
Plaque de cuisson :	Electrique
Lave linge :	
Lave vaisselle :	
Antenne TV :	
TV :	
Radio CD :	Oui
HP extérieurs :	Oui
DVD :	
Antenne TV Sat :	

Moteurs

Marque :	CUMMINS
Modèle moteur :	V903T
Carburant :	Diesel
Montage :	In Board (IB)
Nombre de moteurs :	2
Puissance uni. (CV) :	340
Détail moteur :	
Heures :	1500
Transmission :	Ligne d'arbre directe
Réservoir fuel :	1500

Equipements principaux

Propulseur avant :	Oui
Propulseur arrière :	
Groupe électrogène :	Oui
Détail propuls et grp :	
Nb de batteries :	4
Climatisation :	Oui
Electricité de quai :	Oui
Chargeurs :	0
Détail chargeur clim :	
Eau chaude :	Oui
Réserv. eaux noires :	
Capacité eau :	150
Flaps :	Oui
Mouillage :	1
Annexe :	Oui
Moteur annexe :	Oui
Détail annexe mot. :	

Equipements extérieurs

Passerelle :	Hydraulique :
Bossoirs :	
Plate-forme AR :	Oui
Echelle de bain :	Oui
Guindeau électrique :	Oui
Matelas bain de soleil :	Oui
Taud de pare-brise :	
Taud d'hivernage :	
Taud cockpit :	Oui
Capote de roof :	
Génois sur enrouleur :	
Spinnaker :	
Lazy bag :	
Lazy jack :	
Mât :	0
Targon :	
Second étai :	
Pont teck :	
Cockpit en teck :	

Divers

Traitement curratif osmose :	Non	Année :
Traitement préventif osmose :		Année :
Commentaires :		

Haut-parleurs au fly-bridge et dans le carré avec bluetooth