

Sealine sealine SC 35 181500€ - 2008

GENERAL

Constructeur :	Sealine
Modèle :	sealine SC 35
Année :	2008
Matériau :	Autres
Longueur :	10.67
Largeur :	3.75
Tirant d'eau mini :	0.57
Quille :	
Coque :	Monocoque
Poids en tonnes :	
Radeau de survie :	Non
Région :	Espagne
Place de port :	Oui
Leasing en cours :	
Mensualité :	
Montant TTC restant :	
Pavillon :	Espagnol

AMENAGEMENTS

Nb de cabines doubles :	2
Nb de cabines marin :	
Nombre de salle d'eau :	1
Type de WC :	Marin
Nb de couchettes :	5
Flybridge :	Non

ELECTRONIQUE

Radar :	Non
Détails radar :	
Pilote automatique :	Oui
Détails pilote :	
Régulateur d'allure :	Oui
Sondeur :	
Détails sondeur :	
GPS :	Oui
Détails GPS :	
Traceur de carte :	Oui
Détails traceur :	
Navtex :	
VHF :	Oui
Girouette anémo :	
Convertisseur 12/220 :	
Dessalinisateur :	
Détails dessalinisateur :	

CONFORT

Fabrique de glaçons :	
Réfrigérateur :	2
Congélateur :	Oui
Micro-onde :	
Four :	
Chauffage :	
Plaque de cuisson :	Vitro
Lave linge :	
Lave vaisselle :	
Antenne TV :	
TV :	
Radio CD :	
HP extérieurs :	
DVD :	
Antenne TV Sat :	

MOTEURS

Marque :	VOLVO D4
Modèle moteur :	D4
Carburant :	Diesel
Montage :	In Board (IB)
Nombre de moteurs :	2
Puissance uni.(CV) :	300
Détails moteur :	2 VOLVO D4 300 HP
Heures :	1040
Transmission :	Ligne d'arbre directe
Réservoir fuel :	800

EQUIPEMENTS PRINCIPAUX

Propulseur avant :	Oui
Propulseur arrière :	Oui
Groupe électrogène :	Non
Détails propuls et grp :	Propulseur AV et propulseur AR double
Nb de batteries :	4
Climatisation :	
Electricité de quai :	Oui
Chargeurs :	
Détails chargeur clim :	
Eau chaude :	
Réserve eaux noires :	Non
Capacité eau :	0
Flaps :	
Mouillage :	
Annexe :	
Moteur annexe :	
Détails moteur annexe :	

EQUIPEMENTS EXTERIEURS

Passerelle :	Non	Hydraulique :	Non
Bossoirs :			
Plate-forme AR :			
Echelle de bain :			
Guindeau électrique :			
Matelas bain de soleil :			
Taud de pare-brise :			
Taud d'hivernage :			
Taud de cockpit :			
Capote de roof :			
Génois sur enrouleur :			
Spinnaker :			
Lazzy bag :			
Lazzy jack :			
Mât :			
Tangon :			
Second étai :			
Pont teck :			
Cockpit en teck :			

DIVERS

Traitement curratif osmose :	Non	Année :	
Traitement préventif osmose :	Non	Année :	
Commentaires :			
Inclus, barbecue			