

## CONYPLEX CONTEST 42 75000€ - 1980

### General

Astillero :	CONYPLEX
Modelo :	CONTEST 42
Año :	1980
Material :	GRP Poly
Eslora :	11,67
Manda :	3,88
Calado :	1,96
Quilla :	Quilla recta
Casco :	Monocasco
Peso (toneladas) :	11
Balsa de salvidas :	Non
Región :	
Atraque disponible :	Oui
Leasing :	
Mensualidades que quedan :	0
Importe que queda :	0
Pabellón :	Belge

### Acondicionamiento

Cabinas dobles :	2
Camarotes para marineros :	0
Baños :	2
Tipo de WC :	Marino
Numero de literas :	9
Flybridge :	Non

### Electrónica

Radar :	Oui
Datos radar :	
Piloto automático :	Oui
Datos piloto :	
Regulador de la marcha :	
Sonar :	Oui
Datos sonar :	
GPS :	Oui
Datos GPS :	
Plotter :	Oui
Datos plotter :	
Navtex :	Oui
VHF :	Oui
Vane anemómetro :	Oui
Convert. 12/220 :	Oui
Agua fabricación :	Non
Datos agua fabric. :	

### Comodidades

Máquina de hielo :	Non
Nevera :	2
Congelador :	Non
Microondas :	Non
Horno :	Oui
Calefacción :	Gasóleo
Quemador :	Gas
Lavadora :	Non
Lavavajillas :	Non
Antena TV :	Oui
TV :	Oui
Radio CD :	Oui
Altavoces exteriores :	Non
DVD :	Non
Antena TV SAT :	Non

### Motores

Marca :	VOLVO
Modelo motor :	MD21A
Tipo de carburante :	Diesel
Montaje :	In Board (IB)
Número de motores :	1
Potencia unidad :	52
Detalles motor :	
Horas :	0
Transmisión :	Ligne d'arbre directe
Depósito carburante :	356

### Equipamiento principal

Hélice de proa :	Oui
Hélice de popa :	Non
Generador :	Non
Detalles generador :	
Número de baterías :	4
Aire acondicionado :	Non
Toma de puerto :	Oui
Cargadores :	0
Datos carg. y clim. :	
Agua caliente :	Oui
Depós. aguas negras :	Non
Capac. depósito agua :	800
Flaps :	Non
Fondeo :	2
Auxiliar :	Oui
Motor fuera de borda :	Oui
Detalles motor y aux. :	

### Equipamientos exteriores

Pasarela :	Non	hidráulico :
Pescantes :	Oui	
Plataforma de baño :	Non	
Escalera de baño :	Oui	
Molinete eléctrico :	Oui	
Colchonetas :	Non	
Toldo parabrisas :	Non	
Toldo invierno :	Oui	
Toldo bañera :	Oui	
Capota antirociones :	Oui	
Génova enrollable :	Oui	
Spinnaker :	Oui	
Lazy bag :	Non	
Lazy jack :	Non	
Número de mástil :	2	
Tangón :	Non	
Segundo estay :	Non	
Cubierta en teka :	Oui	
Bañera en teka :	Oui	

### Vario

Tratamiento curativo de ósmosis :	Año :
Tratamiento preventivo de ósmosis :	Año :
Detalles complementarios	