

BENETEAU OCEANIS 393 CLIPPER PERFORMANCE 69000€ - 2004

General

Astillero :	BENETEAU
Modelo :	OCEANIS 393 CLIPPER PERFORMANCE
Año :	2004
Material :	GRP Poly
Eslora :	11,62
Manda :	3,95
Calado :	1,9
Quilla :	Quilla recta
Casco :	Monocasco
Peso (toneladas) :	0
Balsa de salvidas :	Non
Región :	
Atraque disponible :	Oui
Leasing :	Non
Mensualidades que quedan :	0
Importe que queda :	0
Pabellón :	Français

Acondicionamiento

Cabinas dobles :	3
Camarotes para marineros :	0
Baños :	2
Tipo de WC :	Marino
Numero de literas :	8
Flybridge :	Non

Electrónica

Radar :	Non
Datos radar :	
Piloto automático :	Oui
Datos piloto :	
Regulador de la marcha :	Non
Sonar :	Oui
Datos sonar :	
GPS :	Oui
Datos GPS :	
Plotter :	Oui
Datos plotter :	
Navtex :	Non
VHF :	Oui
Vane anemómetro :	Oui
Convert. 12/220 :	Oui
Agua fabricación :	Non
Datos agua fabric. :	

Comodidades

Máquina de hielo :	Non
Nevera :	1
Congelador :	Non
Microondas :	Non
Horno :	Oui
Calefacción :	Eléctrico
Quemador :	Gas
Lavadora :	Non
Lavavajillas :	Non
Antena TV :	Non
TV :	Non
Radio CD :	Oui
Altavoces exteriores :	Oui
DVD :	Non
Antena TV SAT :	Non

Motores

Marca :	VOLVO PENTA
Modelo motor :	D2-55
Tipo de carburante :	Diesel
Montaje :	In Board (IB)
Número de motores :	1
Potencia unidad :	55
Detalles motor :	
Horas :	1200
Transmisión :	Ligne d'arbre directe
Depósito carburante :	135

Equipamiento principal

Hélice de proa :	Oui
Hélice de popa :	
Generador :	Non
Detalles generador :	
Número de baterías :	4
Aire acondicionado :	Non
Toma de puerto :	Oui
Cargadores :	0
Datos carg. y clim. :	
Agua caliente :	Oui
Depós. aguas negras :	Oui
Capac. depósito agua :	500
Flaps :	
Fondeo :	1
Auxiliar :	Oui
Motor fuera de borda :	Oui
Detalles motor y aux. :	

Equipamientos exteriores

Pasarela :	Non	hidráulico :
Pescantes :	Oui	
Plataforma de baño :	Oui	
Escalera de baño :	Oui	
Molinete eléctrico :	Oui	
Colchonetas :	Non	
Toldo parabrisas :	Non	
Toldo invierno :	Non	
Toldo bañera :	Oui	
Capota antirociones :	Oui	
Génova enrollable :	Oui	
Spinnaker :	Non	
Lazy bag :	Oui	
Lazy jack :	Oui	
Número de mástil :	1	
Tangón :	Non	
Segundo estay :	Non	
Cubierta en teka :	Oui	
Bañera en teka :	Oui	

Vario

Tratamiento curativo de ósmosis :	Non	Año :
Tratamiento preventivo de ósmosis :	Non	Año :
Detalles complementarios		