

## PLASTIMAR CATAMARAN CUSTOM BUILT 140000€ - 2008

### General

Astillero :	PLASTIMAR
Modelo :	CATAMARAN CUSTOM BUILT
Año :	2008
Material :	GRP Poly
Eslora :	15,41
Manda :	7,05
Calado :	0,85
Quilla :	
Casco :	Catamarán
Peso (toneladas) :	0
Balsa de salvidas :	Non
Región :	
Atraque disponible :	Oui
Leasing :	Non
Mensualidades que quedan :	0
Importe que queda :	0
Pabellón :	Hollandais

### Acondicionamiento

Cabinas dobles :	3
Camarotes para marineros :	0
Baños :	3
Tipo de WC :	
Numero de literas :	6
Flybridge :	

### Electrónica

Radar :	Non
Datos radar :	
Piloto automático :	Non
Datos piloto :	
Regulador de la marcha :	Non
Sonar :	Non
Datos sonar :	
GPS :	Non
Datos GPS :	
Plotter :	Non
Datos plotter :	
Navtex :	Non
VHF :	Non
Vane anemómetro :	Non
Convert. 12/220 :	Non
Agua fabricación :	Non
Datos agua fabric. :	

### Comodidades

Máquina de hielo :	Non
Nevera :	1
Congelador :	Oui
Microondas :	Oui
Horno :	Oui
Calefacción :	Aire acondicionado
Quemador :	Vitro cerámica
Lavadora :	Oui
Lavavajillas :	Oui
Antena TV :	Oui
TV :	Oui
Radio CD :	Oui
Altavoces exteriores :	Oui
DVD :	Non
Antena TV SAT :	Non

### Motores

Marca :	
Modelo motor :	FNW AM60
Tipo de carburante :	Diesel
Montaje :	In Board (IB)
Número de motores :	2
Potencia unidad :	60
Detalles motor :	
Horas :	50
Transmisión :	Saildrive
Depósito carburante :	0

### Equipamiento principal

Hélice de proa :	Non
Hélice de popa :	Non
Generador :	Non
Detalles generador :	
Número de baterías :	0
Aire acondicionado :	Oui
Toma de puerto :	Oui
Cargadores :	0
Datos carg. y clim. :	
Agua caliente :	Oui
Depós. aguas negras :	Non
Capac. depósito agua :	0
Flaps :	Non
Fondeo :	1
Auxiliar :	Non
Motor fuera de borda :	Non
Detalles motor y aux. :	

### Equipamientos exteriores

Pasarela :	Oui	hidráulico :	Non
Pescantes :	Non		
Plataforma de baño :	Non		
Escalera de baño :	Non		
Molinete eléctrico :	Oui		
Colchonetas :	Oui		
Toldo parabrisas :	Non		
Toldo invierno :	Non		
Toldo bañera :	Non		
Capota antirociones :	Non		
Génova enrollable :			
Spinnaker :			
Lazy bag :			
Lazy jack :			
Número de mástil :	0		
Tangón :			
Segundo estay :			
Cubierta en teka :			
Bañera en teka :			

### Vario

Tratamiento curativo de ósmosis :	Non	Año :	
Tratamiento preventivo de ósmosis :		Año :	
Detalles complementarios :			