

NORTHWIND NORTHWIND 47 165000€ - 1985

General

Astillero :	NORTHWIND
Modelo :	NORTHWIND 47
Año :	1985
Material :	GRP Poly
Eslora :	14,25
Manda :	4,23
Calado :	2
Quilla :	Quilla recta
Casco :	Monocasco
Peso (toneladas) :	13
Balsa de salvidas :	Non
Región :	
Atraque disponible :	Oui
Leasing :	Non
Mensualidades que quedan :	0
Importe que queda :	0
Pabellón :	

Acondicionamiento

Cabinas dobles :	3
Camarotes para marineros :	0
Baños :	2
Tipo de WC :	Eléctrico
Numero de literas :	6
Flybridge :	Non

Electrónica

Radar :	Oui
Datos radar :	
Piloto automático :	Oui
Datos piloto :	
Regulador de la marcha :	Non
Sonar :	Oui
Datos sonar :	
GPS :	Oui
Datos GPS :	
Plotter :	Oui
Datos plotter :	
Navtex :	Oui
VHF :	Oui
Vane anemómetro :	Oui
Convert. 12/220 :	
Agua fabricación :	Oui
Datos agua fabric. :	

Comodidades

Máquina de hielo :	Oui
Nevera :	1
Congelador :	Non
Microondas :	Oui
Horno :	Oui
Calefacción :	Aire acondicionado
Quemador :	Gas
Lavadora :	Oui
Lavavajillas :	Non
Antena TV :	Oui
TV :	Oui
Radio CD :	Oui
Altavoces exteriores :	Oui
DVD :	Oui
Antena TV SAT :	Non

Motores

Marca :	VOLVO
Modelo motor :	
Tipo de carburante :	Diesel
Montaje :	In Board (IB)
Número de motores :	1
Potencia unidad :	100
Detalles motor :	
Horas :	5320
Transmisión :	Ligne d'arbre directe
Depósito carburante :	950

Equipamiento principal

Hélice de proa :	Oui
Hélice de popa :	Non
Generador :	Oui
Detalles generador :	
Número de baterías :	5
Aire acondicionado :	Oui
Toma de puerto :	Oui
Cargadores :	0
Datos carg. y clim. :	
Agua caliente :	Oui
Depós. aguas negras :	Oui
Capac. depósito agua :	500
Flaps :	Non
Fondeo :	1
Auxiliar :	
Motor fuera de borda :	
Detalles motor y aux. :	

Equipamientos exteriores

Pasarela :	Oui	hidráulico :	Non
Pescantes :	Oui		
Plataforma de baño :	Non		
Escalera de baño :	Oui		
Molinete eléctrico :	Oui		
Colchonetas :	Non		
Toldo parabrisas :	Oui		
Toldo invierno :	Oui		
Toldo bañera :	Oui		
Capota antirociones :	Oui		
Génova enrollable :	Oui		
Spinnaker :	Oui		
Lazy bag :	Non		
Lazy jack :	Non		
Número de mástil :	1		
Tangón :	Non		
Segundo estay :	Oui		
Cubierta en teka :	Oui		
Bañera en teka :	Oui		

Vario

Tratamiento curativo de ósmosis :	Non	Año :	
Tratamiento preventivo de ósmosis :	Non	Año :	
Detalles complementarios :			