

## CRANCHI CRANCHI ATLANTIQUE 40 110000€ - 1999

### General

Astillero :	CRANCHI
Modelo :	CRANCHI ATLANTIQUE 40
Año :	1999
Material :	GRP Poly
Eslora :	13,13
Manda :	3,87
Calado :	1,08
Quilla :	
Casco :	Monocasco
Peso (toneladas) :	8,75
Balsa de salvidas :	Non
Región :	
Atraque disponible :	Oui
Leasing :	Non
Mensualidades que quedan :	0
Importe que queda :	0
Pabellón :	Français

### Acondicionamiento

Cabinas dobles :	2
Camarotes para marineros :	0
Baños :	2
Tipo de WC :	Eléctrico
Numero de literas :	4
Flybridge :	Oui

### Electrónica

Radar :	Non
Datos radar :	
Piloto automático :	Oui
Datos piloto :	
Regulador de la marcha :	
Sonar :	Oui
Datos sonar :	
GPS :	Oui
Datos GPS :	
Plotter :	Oui
Datos plotter :	
Navtex :	
VHF :	Oui
Vane anemómetro :	Non
Convert. 12/220 :	Oui
Agua fabricación :	Non
Datos agua fabric. :	

### Comodidades

Máquina de hielo :	Non
Nevera :	1
Congelador :	Non
Microondas :	Oui
Horno :	Non
Calefacción :	Aire acondicionado
Quemador :	Vitro cerámica
Lavadora :	Non
Lavavajillas :	Non
Antena TV :	Oui
TV :	Oui
Radio CD :	Non
Altavoces exteriores :	Non
DVD :	Non
Antena TV SAT :	Non

### Motores

Marca :	VOLVO PENTA
Modelo motor :	D6
Tipo de carburante :	Diesel
Montaje :	In Board (IB)
Número de motores :	2
Potencia unidad :	370
Detalles motor :	
Horas :	1256
Transmisión :	Ligne d'arbre directe
Depósito carburante :	1050

### Equipamiento principal

Hélice de proa :	Oui
Hélice de popa :	Non
Generador :	Oui
Detalles generador :	
Número de baterías :	0
Aire acondicionado :	Oui
Toma de puerto :	Oui
Cargadores :	0
Datos carg. y clim. :	
Agua caliente :	Oui
Depós. aguas negras :	Non
Capac. depósito agua :	350
Flaps :	Oui
Fondeo :	1
Auxiliar :	Oui
Motor fuera de borda :	Non
Detalles motor y aux. :	

### Equipamientos exteriores

Pasarela :	Oui	hidráulico :	Oui
Pescantes :	Oui		
Plataforma de baño :	Oui		
Escalera de baño :	Oui		
Molinete eléctrico :	Oui		
Colchonetas :	Oui		
Toldo parabrisas :	Non		
Toldo invierno :	Non		
Toldo bañera :	Oui		
Capota antirociones :			
Génova enrollable :			
Spinnaker :			
Lazy bag :			
Lazy jack :			
Número de mástil :	0		
Tangón :			
Segundo estay :			
Cubierta en teka :	Non		
Bañera en teka :	Non		

### Vario

Tratamiento curativo de ósmosis :	Non	Año :
Tratamiento preventivo de ósmosis :	Non	Año :
Detalles complementarios :		