

ASTONDOA ASTONDOA 68 GLX 35000€ - 1995

General

Astillero :	ASTONDOA
Modelo :	ASTONDOA 68 GLX
Año :	1995
Material :	GRP Poly
Eslora :	20,26
Manda :	5,4
Calado :	1,7
Quilla :	
Casco :	Monocasco
Peso (toneladas) :	60
Balsa de salvidas :	Non
Región :	
Atraque disponible :	Oui
Leasing :	Non
Mensualidades que quedan :	0
Importe que queda :	0
Pabellón :	Français

Acondicionamiento

Cabinas dobles :	4
Camarotes para marineros :	1
Baños :	5
Tipo de WC :	Eléctrico
Numero de literas :	10
Flybridge :	Oui

Electrónica

Radar :	Oui
Datos radar :	
Piloto automático :	Oui
Datos piloto :	
Regulador de la marcha :	Non
Sonar :	Oui
Datos sonar :	
GPS :	Oui
Datos GPS :	
Plotter :	Oui
Datos plotter :	
Navtex :	
VHF :	Oui
Vane anemómetro :	Non
Convert. 12/220 :	Oui
Agua fabricación :	Non
Datos agua fabric. :	

Comodidades

Máquina de hielo :	Oui
Nevera :	2
Congelador :	Oui
Microondas :	Oui
Horno :	Oui
Calefacción :	Aire acondicionado
Quegador :	Vitro cerámica
Lavadora :	Oui
Lavavajillas :	Oui
Antena TV :	Oui
TV :	Oui
Radio CD :	Oui
Altavoces exteriores :	Oui
DVD :	Oui
Antena TV SAT :	Oui

Motores

Marca :	MAN
Modelo motor :	D2848
Tipo de carburante :	Diesel
Montaje :	In Board (IB)
Número de motores :	2
Potencia unidad :	1200
Detalles motor :	
Horas :	5500
Transmisión :	Ligne d'arbre directe
Depósito carburante :	5700

Equipamiento principal

Hélice de proa :	Oui
Hélice de popa :	Oui
Generador :	Oui
Detalles generador :	
Número de baterías :	10
Aire acondicionado :	Oui
Toma de puerto :	Oui
Cargadores :	0
Datos carg. y clim. :	
Agua caliente :	Oui
Depós. aguas negras :	Oui
Capac. depósito agua :	1000
Flaps :	Oui
Fondeo :	2
Auxiliar :	Non
Motor fuera de borda :	Non
Detalles motor y aux. :	

Equipamientos exteriores

Pasarela :	Oui	hidráulico :	Oui
Pescantes :	Non		
Plataforma de baño :	Oui		
Escalera de baño :	Oui		
Molinete eléctrico :	Oui		
Colchonetas :	Oui		
Toldo parabrisas :	Oui		
Toldo invierno :	Non		
Toldo bañera :	Non		
Capota antirociones :	Non		
Génova enrollable :	Non		
Spinnaker :	Non		
Lazy bag :	Non		
Lazy jack :	Non		
Número de mástil :	0		
Tangón :	Non		
Segundo estay :	Non		
Cubierta en teka :	Oui		
Bañera en teka :	Oui		

Vario

Tratamiento curativo de ósmosis :	Año :
Tratamiento preventivo de ósmosis :	Año :
Detalles complementarios	