

VINKKEVEEN KOKKOTTER 1850 VINKEVEEN 479000€ - 1967

General

Astillero :	VINKKEVEEN
Modelo :	KOKKOTTER 1850 VINKEVEEN
Año :	1967
Material :	Acier
Eslora :	18,3
Manda :	4,8
Calado :	1,55
Quilla :	
Casco :	Monocasco
Peso (toneladas) :	45
Balsa de salvidas :	Non
Región :	
Atrake disponible :	Oui
Leasing :	Non
Mensualidades que quedan :	0
Importe que queda :	0
Pabellón :	Hollandais

Acondicionamiento

Cabinas dobles :	4
Camarotes para marineros :	0
Baños :	3
Tipo de WC :	Eléctrico
Numero de literas :	8
Flybridge :	Non

Electrónica

Radar :	Oui
Datos radar :	
Piloto automático :	Oui
Datos piloto :	
Regulador de la marcha :	
Sonar :	Oui
Datos sonar :	
GPS :	Oui
Datos GPS :	
Plotter :	Oui
Datos plotter :	
Navtex :	
VHF :	Oui
Vane anemómetro :	
Convert. 12/220 :	
Agua fabricación :	
Datos agua fabric. :	

Comodidades

Máquina de hielo	
Nevera :	1
Congelador :	Oui
Microondas :	Oui
Horno :	Oui
Calefacción	Aire acondicionado
Quemador :	Eléctrico
Lavadora :	Oui
Lavavajillas :	Oui
Antena TV :	Oui
TV :	Oui
Radio CD :	
Altavoces exteriores :	
DVD :	
Antena TV SAT :	

Motores

Marca :	VOLVO PENTA
Modelo motor :	MD70A
Tipo de carburante :	Diesel
Montaje :	In Board (IB)
Número de motores :	2
Potencia unidad :	127
Detalles motor	
Horas :	0
Transmisión :	Ligne d'arbre directe
Depósito carburante :	1800

Equipamiento principal

Hélice de proa :	Non
Hélice de popa :	Non
Generador :	Oui
Detalles generador :	Kolher 20,5 kw - 2020
Número de baterías :	0
Aire acondicionado :	Oui
Toma de puerto :	Oui
Cargadores :	0
Datos carg. y clim. :	
Agua caliente :	Oui
Depós. aguas negras :	Oui
Capac. depósito agua :	1500
Flaps :	
Fondeo :	1
Auxiliar :	Oui
Motor fuera de borda :	Oui
Detalles motor y aux. :	

Equipamientos exteriores

Pasarela :	Oui	hidráulico :	Oui
Pescantes :	Non		
Plataforma de baño :	Non		
Escalera de baño :	Oui		
Molinete eléctrico :	Oui		
Colchonetas :			
Toldo parabrisas :			
Toldo invierno :			
Toldo bañera :			
Capota antirociones :			
Génova enrollable :			
Spinnaker :			
Lazy bag :			
Lazy jack :			
Número de mástil :	0		
Tangón :			
Segundo estay :			
Cubierta en teka :	Oui		
Bañera en teka :	Oui		

Vario

Tratamiento curativo de ósmosis :	Non	Año :	
Tratamiento preventivo de ósmosis :	Non	Año :	
Detalles complementarios			